


# Unlimited Huawei Router B593s-22




# Aggiornamento offline del firmware del router Huawei 593Bs-22

## Istruzioni passo-passo


1. Si assicuri che il suo computer/portatile sia collegato al router mediante rete WLAN o Ethernet.
2. Apra un browser (ad esempio Internet Explorer o Google Chrome) e digiti **http://192.168.1.1** o **swisscom.mobile** nella barra dell'indirizzo e confermi con il tasto Invio. Verrà così visualizzata la pagina di login del router.
3. Si registri utilizzando il nome utente (**admin**) e la sua password.



4. Clicchi sulla scheda «Home» e sulla voce «Aggiorna» nel sottomenu. Faccia quindi clic sul pulsante «Choose File».




5. Cerchi la cartella in cui ha salvato il nuovo file di aggiornamento del firmware e lo selezioni.




The screenshot shows the swisscom mobile management interface in a browser window. The address bar displays "swisscom.mobile/html/management/firmwarecontent.asp". The page header includes the swisscom logo and navigation tabs: Home, SMS, Internet, LAN, Wi-Fi, Sicurezza, Servizi, VoIP, and Sistema. A file explorer window is open over the page, showing the path "Computer > KINGSTON (E:) > @HUAWEI > B593 > MR 20180525". The file list contains one entry: "B710C0UPDATE\_V200R001BZ700Z5SP01C...". The file name field at the bottom of the explorer shows "B710C0UPDATE\_V200R001BZ700Z5SP01C103.BIN". The "Open" button is highlighted with a red box. Below the explorer, the page content is partially visible, showing instructions in Italian regarding the update process.

6. Faccia ora clic su «Aggiorna».




The screenshot shows the swisscom mobile management interface in a browser window. The address bar displays "swisscom.mobile/html/management/firmwarecontent.asp". The page header includes the swisscom logo and navigation tabs: Home, SMS, Internet, LAN, Wi-Fi, Sicurezza, Servizi, VoIP, and Sistema. The main content area is titled "Aggiornamento" and contains the following text: "È possibile eseguire un aggiornamento locale o un aggiornamento HTTP. In un aggiornamento HTTP, il sistema ottiene automaticamente l'ultima versione dal server." Below this, there is a "Nota" section: "Nota: Il router si riavvierà dopo l'aggiornamento. Durante l'aggiornamento, gli indicatori mostreranno l'avanzamento dell'aggiornamento. Non spegnere il router durante l'aggiornamento in quanto potrebbe gravemente danneggiarsi." There are two main sections: "Aggiornamento locale" and "Aggiornamento HTTP". Under "Aggiornamento locale", there is a "File di aggiornamento:" field with a "Choose File" button and the selected file "B710C0UPD...1C103.BIN". A red box highlights the "Aggiornare" button. Under "Aggiornamento HTTP", there is a "Controllare" button.

7. Clicchi sul pulsante «OK» per confermare la domanda di sicurezza.



8. Il firmware viene ora eseguito nel suo router. La procedura richiede cinque minuti circa.



9. Al termine dell'aggiornamento, con un clic su «qui» tornerà alla pagina di login.

The screenshot shows a web browser window displaying the Swisscom mobile management interface. The address bar shows the URL: `swisscom.mobile/html/management/firmwarecontent.asp`. The page features the Swisscom logo and a navigation menu with options: Home, SMS, Internet, LAN, Wi-Fi, Sicurezza, Servizi, VoIP, and Sistema. A left sidebar contains links for Panoramica, Informazioni sul prodotto, Impostazione rapida, and Aggiorna. The main content area is titled "Aggiornamento" and displays the following text: "Aggiornamento in corso... Attendere. Non eseguire alcuna operazione sul router finché l'aggiornamento non è completo." Below this, a red message states "Aggiornamento riuscito. Fare clic **qui** per accedere." with a red box around the word "qui". A blue progress bar is visible below the success message. At the bottom of the page, there is a copyright notice: "Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 1998-2015. Tutti i diritti riservati. [Informativa sulla privacy](#) [OpenSource](#)". A status bar at the very bottom indicates "Uploading (17%)..."

10. Ora può tornare a utilizzare il suo router come di consueto e usufruire delle funzioni più recenti e dell'aggiornamento di sicurezza.